

**Remont agregatu głębinowego****GRUNDFOS SP 215-4**

Nr fab.: C18A00504 17220002

Rok produkcji: 2017

Silnik: MMS 8000, Moc: 75 kW, Napięcie: 500 V

## Zakres prac:

1. Remont silnika (przezwojenie – stan izolacji „0”, wymiana łożysk)
2. Przegląd i wymiana części eksploatacyjnych pompy (kit no 185034)
  - a. o-ring - poz. 1d
  - b. gniazdo zaworu – poz. 3
  - c. stop disc – poz. 5
  - d. górne łożysko – poz. 6
  - e. pierścień – poz. 7
  - f. łożysko – poz. 8
  - g. pierścień nośny – poz. 72
3. Transport pompy do i z miejsca naprawy.

## UWAGA:

Wykonawca zwróci wszystkie zużyte części.

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu pompy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys wykonawczy zawierający zakres remontu i wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia remontu wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont pompy.

Kosztorys wykonawczy do zakresu remontu należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odbioru pomp do remontu.

Przewidywany termin realizacji:

Kwiecień 2021 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

1. Koszt realizacji prac.
2. Czas realizacji prac (od momentu akceptacji zakresu remontu).
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”  
Spółka Akcyjna  
ODDZIAŁ WODNO-ŚCIEKOWY  
KIEROWNIK  
Marcin Nowak

GLÓWNY INŻYNIER  
DS. ENERGETYKI I MECHANICZNYCH

mgr inż. Piotr Waclawek