

Zakres prac remontowych – pozycja remontowa PSP-07-U-03

Remontu Kondensatora pieca Fabera nr rys. IV/1-275-00

Zakres prac obejmuje:

1. Odpalenie blachy grubej (pozycja nr 4) - 56,7kg gatunek materiału: St3S
2. Spawanie pęknięć (w razie potrzeby).
3. Uzupelnienie zbrojenia wewnątrz kondensatora prętem okrągłym 6 (pozycja nr 14) - 4,6kg gatunek materiału: St3S
4. Przyspawanie blachy grubej - 56,7kg gatunek materiału: St3S
5. Wypalenie otworu pod rynnę spustową oraz przyspawanie rury przewodowej (pozycja nr 9).

Uwagi:

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z warunkami realizacji remontu.

Materiały potrzebne do remontu zapewnia wykonawca.

Proszę podać cenę za naprawę jednego kondensatora.

Przewidywany termin remontu: do końca roku 2022

Kontakt:

Denis Aleksa tel. 883 845 143

Huta Cynku „Młasteczko Śląskie” S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK


mgr inż. Jakub Hajda



