

Zakres do zapotrzebowania zakupu 32410 w zleceniu roboczym 1591

Wymiana uszkodzonych koryt wodo rozdziału na chłodni wody chłodniczej PS

Zakres remontu:

1. Demontaż uszkodzonych koryt wodo rozdziału.
2. Wykonanie nowych koryt wodo rozdziału z drewna impregnowanego próżniowo.
3. Montaż nowych koryt podrozdziału na chłodni.

UWAGI ZLECENIODAWCY !

1. Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela
Pan Tomasz Kałmuk tel. 512 403 472
Pan Marcin Nowak tel. 512 403 452
2. Zastosowane drewno powinno być impregnowane próżniowo.
3. Odpady budowlane pochodzące z prac na terenie Huty Cynku mogą być zanieczyszczone metalami ciężkimi (Zn, Pb, Cd, Tl, Cl, SO₄). Należy przekazać zamawiającemu karty przekazania do systemu BDO.
4. Termin realizacji - postój główny HCM S.A – 12-23 czerwiec 2023 - czas realizacji 3 dni kalendarzowe.
5. Wszystkie materiały niezbędne do realizacji zadania zabezpieczy wykonawca.
6. Wymagana jest gwarancja- 5 lat na wykonane roboty.
7. Osady powstałe przy demontażu koryt wodo rozdziału usunie wykonawca w miejsce wskazane przez zleceniodawcę.
8. Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wizja lokalna celem zapoznania się z zakresem robót.
9. Do oferty należy załączyć oświadczenie że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
10. Do przetargu mogą przystąpić wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym , wiedzą, doświadczeniem, uprawnieniami i praktyką w wykonywaniu remontów chłodni wentylatorowych.
11. W ofercie należy podać cenę za demontaż, wykonanie oraz zabudowę 1 szt. koryta wodo rozdziału. Ilość koryt do wymiany zostanie określona 14 dni przed planowanym terminem wymiany.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ WODNO-SIEKOWY
KIEROWNIK
Nowak
Marcin Nowak

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
GŁÓWNY INŻYNIER
ds. ENERGO-MECHANICZNYCH
Mazur
mgr inż. Tadeusz Mazur